



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

PSK.0443.1.1.2026

Sanok, 19 marca 2026 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku
ul. Królowej Bony 4
38-500 Sanok

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni krytej Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej bony 4 za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230) oraz po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230),
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
- wyników badań wody basenowej pobranej na pływalni krytej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku przed wydaniem oceny

stwierdza,

że woda na Pływalni Krytej Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Pływalnia kryta Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 czynna jest cały rok.

Podstawę oceny stanowią wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230). Zgodnie z obowiązującym ww. rozporządzeniem zarządzający Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 prowadził „Rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni” oraz rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływalni krytej (obejmujący parametry: potencjał redox, pH wody, temperaturę wody, chlor wolny, chlor związany). Kontrola wewnętrzna jakości wody na pływalni krytej prowadzona była przez zarządzającego obiektem zgodnie z harmonogramem badania wody uzgodnionym z PPIS w Sanoku. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonywane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 1, natomiast w zakresie wskaźników fizykochemicznych oznaczenia wynikające z załącznika nr 2 obowiązującego rozporządzenia. Zarządca obiektu umieszczał na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informację dotyczącą jakości wody na pływalni.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. woda basenowa była kwestionowana tylko i wyłącznie pod względem parametrów fizykochemicznych:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku
ul. Jezierskiego 39 | 38-500 Sanok

+48 13 464 12 19

adres e-mail: psse.sanok@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-20371-52252-EUEBI-18

Data poboru próbki	Miejsce poboru	Kwestionowane parametry	Pobór w ramach
02.06.2025 r.	Basen sportowy	Trichlorometan (chloroform)	Nadzór PPIS
02.06.2025 r.	Cyrkulacja basen sportowy	Trichlorometan (chloroform)	Nadzór PPIS
02.06.2025 r.	Basen rehabilitacyjny	Trichlorometan (chloroform)	Nadzór PPIS
02.06.2025 r.	Zjeżdżalnia wodna	Trichlorometan (chloroform)	Nadzór PPIS
02.06.2025 r.	Wanna jacuzzi 1	Trichlorometan (chloroform)	Nadzór PPIS
02.06.2025 r.	Wanna jacuzzi 2	Trichlorometan (chloroform)	Nadzór PPIS
02.06.2025 r.	Brodzik dla dzieci powyżej 3 lat	Trichlorometan (chloroform)	Nadzór PPIS
02.06.2025 r.	Cyrkulacja brodzik dla dzieci pow. 3 lat	Trichlorometan (chloroform)	Nadzór PPIS

Opis kwestionowanych parametrów i ich wpływ na zdrowie:

Trichlorometan (chloroform) – ma drażniący wpływ na skórę (pozbawiając ją ochronnej warstwy lipidowej) i drogi oddechowe, wnika w strukturę włosów osłabiając je, negatywnie wpływa na zapach wody, szczególnie wrażliwe na działanie chloroformu są dzieci i osoby o obniżonej odporności (alergie, choroby układu oddechowego), w związku z tym wskazane jest utrzymywanie poziomu chloru związanego oraz utlenialności na możliwie niskim poziomie.

Pojawiające się ww. przekroczenia parametrów fizykochemicznych nie dyskwalifikowały wody basenowej jako przydatnej do kąpieli.

Prowadzony przez Zarządcę monitoring jakości wody basenowej nie wykazał przekroczeń dotyczących jakości wody.

Ponadto Zarządzający obiektem prowadził (w ramach kontroli wewnętrznej) kontrolę jakości ciepłej wody użytkowej w natryskach pływalni krytej. W zbadanych próbkach ciepłej wody użytkowej w natryskach w szatni męskiej, damskiej i rodzinnej nie stwierdzono występowania bakterii Legionella sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku po wnikliwej analizie stwierdza, iż ostatecznie woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) i spełniała wymagania w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Podkreślić jednak należy, że przez krótki okres czasu (do momentu wyłączenia obiektu z użytkowania poprzez przerwę technologiczną) użytkownicy pływalni korzystali z wody niespełniającej wymagań tj. z przekroczeniem parametru Trichlorometan (chloroform).

Krystyna Bętkowska

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sanoku**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok (zarządzający obiektem Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4) (elektronicznie na adres AE:PL-72124-18521-BGABW-20)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie (poczta elektroniczna)